PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
COMUNE DI RAVARINO
PROVINCIA DI MODENA

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

PROGETTO ESECUTIVO
PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE

TAVOLA

RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO

PROGETTISTA	COMMITTENTE	DATA
ARCHITETTURE SRL VIA DEI TINTORI 10 41121 MODENA ING. BRINGHENTI ALBERTO	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA VIA ROMA 41017 RAVARINO (MO)	ottobre 2013
	SCALA 1:100	N. TAVOLA 01



SEZIONE LONGITUDINALE AA



SEZIONE LONGITUDINALE BB



SEZIONE TRASVERSALE CC

VISTA 1
particolare della volta
della navata nord



VISTA 2
particolare della volta
della navata sud

VISTA 3
particolare dell'arco trionfale
danneggiato in chiave

VISTA 4
particolare dell'attacco della volta centrale
alla parete di controfacciata

VISTA 5
particolare della lesione in corrispondenza
della cella campanaria (lato est)

VISTA 6
particolare delle lesioni in corrispondenza della sommità
della bifora della cella campanaria (lato est)