



- LESIONI
- > 20 mm
- tra 20 e 10 mm
- tra 10 e 5 mm
- < 5 mm
- FUORI PIOMBO MURATURA
- ROLLI
- LESIONI STRUTTURA
- CONO FOTOGRAFICO
- V. TAVOLA 01 RD DPR2 3 0
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROSPETTI ESTERNI


Pianta piano terra




Pianta livello terrazza



Pianta sottotetto



Pianta cella campanaria



Comittente:

Arzidicesi di Modena - Nonantola
 Via Sordani, 13
 41121 Modena
 pec: arzidicesi.modena-nonantola@pec.chiesacattolica.it

Progettisti:

POLITECNICA
 INGEGNERIA E ARCHITETTURA
 Via Emilia, 250 - 41128 Modena (MO)
 tel. 059.250527 fax. 059.250780
 pec: arzidicesi.modena-nonantola@pec.chiesacattolica.it

LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO (DUOMO) DI FINALE EMILIA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 20/29 MAGGIO 2012 - ID 2163 - CIG: 648971078 CUP: I79C1300680005

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DI PROGETTO
 Ing. Arch. Nicola Gordini

PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE E DISEGNIAMO
 Ing. Arch. Nicola Gordini

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
 Ing. Stefano Stronchi

PROGETTO OPERE STRUTTURALI
 Ing. Fabio Caronni

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
 Ing. Marco Bellezza

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
 Ing. Francesco Fossati

DIRETTORE TECNICO
 Ing. Paolo Mariani

INTEGRAZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO CAMPANILE
 PIANTE E SEZIONI

| Rev. | Descrizione | Data | Autore |
|------|-------------|-----------------------|--------|
| 5 | File name | 01_01_RD_C001_30_4715 | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |

| Rev. | Descrizione | Data | Autore |
|------|-------------|------|--------|
| 3 | 0001 | RD | C001 |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |

| Rev. | Descrizione | Data | Autore |
|------|-------------|------|--------|
| 3 | 0001 | RD | C001 |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |

| Rev. | Descrizione | Data | Autore |
|------|-------------|------|--------|
| 3 | 0001 | RD | C001 |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |