

**PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
COMUNE DI RAVARINO
PROVINCIA DI MODENA**

**CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Progetto esecutivo per intervento di riparazione con
rafforzamento locale**


RELAZIONE FOTOGRAFICA

PROGETTISTA
Architetture
Società di ingegneria srl
Via dei Tintori 10
41121 Modena

Ing. Alberto Bringhenti
Arch. Anna Rita Aprile

COMMITTENTE
Parrocchia di San Giovanni Battista
via Roma
41017 Ravarino (MO)

ottobre 2013



planimetria di riferimento con indicazione dei punti di vista



FOTO 1 - vista del prospetto principale della chiesa di San Giovanni Battista



FOTO 2 - vista del fianco nord



FOTO 3 - vista del fianco sud



FOTO 4 - facciata principale con evidente lesione all'attacco con il corpo di fabbrica della chiesa



FOTO 5 - il campanile, lato est




FOTO 6 - dettaglio della cella campanaria



FOTO 7 - lesione diagonale alla base della cella campanaria del campanile



FOTO 8 - bifora del campanile con evidenti segni di dissesto in corrispondenza agli archi



FOTO 9 - vista della parete di facciata con balconata in legno e organo



*FOTO 10 - particolare del timpano che sovrasta l'organo:
evidente la fessurazione all'innesto tra parete di facciata e navata centrale*



FOTO 11 - vista della navata centrale e dell'abside



FOTO 12 - decorazione pittorica in corrispondenza del transetto



FOTO 13 - vista del catino absidale



FOTO 14 - particolare dell'innesto abside - transetto



FOTO 15 - dettaglio dell'arco tra abside e transetto



FOTO 16 - dettaglio dell'arco tra abside e transetto



FOTO 17 - vista della navata laterale destra



FOTO 18 - vista della navata laterale destra, all'innesto col transetto



FOTO 19 - dettaglio fessurazione su volta in corrispondenza del transetto



FOTO 20 - dettaglio fessurazione su volta in corrispondenza del transetto



FOTO 21 - fessurazioni su volta della navata laterale destra (verso la parete di facciata)



FOTO 22 - fessurazioni su volta della navata laterale destra